



---

## **Es reobre la via ferrada “la Teresina” de Montserrat un cop s’han donat per finalitzats els treballs de sanejament**

- **Els treballs d’arranjament i adequació de la via ferrada s’han realitzat conjuntament amb personal del Patronat de la Muntanya de Montserrat, tècnics d’equipament de la FEEC i efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat**
- **A partir d’aquest mes d’octubre, ja finalitzats els treballs de revisió, s’ha reobert altre cop la via ferrada**

En el marc del Programa de Seguretat a la muntanya de Montserrat, on participen representants del Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i membres dels Bombers de la Generalitat de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), s’han dut a terme els treballs de sanejament de la via ferrada “la Teresina” que per l’ús i la degradació amb el pas del temps presentava un cert deteriorament en alguns trams i calia realitzar-hi tot un seguit de millores per garantir-ne la seva seguretat.

Per això, es va tancar l’accés de la via ferrada al públic per poder dur a terme els treballs d’arranjament. Prohibició que s’ha aixecat avui, un cop s’han donat per acabats tots els treballs de millora i revisió de la mateixa.

La revisió i el sanejament de la via ferrada “la Teresina”, forma part de tot un seguit d’accions impulsades pel grup de treball de Seguretat a la Muntanya de Montserrat, que s’estan duent a terme des de fa dos anys amb l’objectiu de millorar la seguretat en les activitats esportives i de lleure que s’hi porten a terme. En les darreres reunions, en aquest Grup de treball també s’han incorporat representants dels Mossos d’Esquadra i del Cos d’Agents Rurals.

Un primer pas va ser, amb la col·laboració del Cos d’Agents Rurals, la retirada d’un pont tibetà que hi havia a la zona del pont de roca, ja que no complia amb les mesures bàsiques de seguretat i s’havia instal·lat sense l’autorització del Patronat. Paral·lelament, es van col·locar dos cartells informatius, un al peu de la



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior  
**Direcció General de Prevenció,  
Extinció d'Incendis i Salvaments**  
Àrea d'Informació i Comunicació



Generalitat de Catalunya  
**Patronat de la Muntanya  
de Montserrat**



**Federació d'Entitats  
Excursionistes de Catalunya**  
Federació Catalana d'Alpinisme i Escalada

via i l'altre al pàrquing de Sant Cecília, on es recorda a les persones que accedeixen a aquesta via ferrada l'alt grau de dificultat, la preparació tècnica i física que requereix l'activitat, així com també els consells bàsics de seguretat.

El segon pas, ha consistit en els treballs de millora i adequació de la via ferrada, que es van iniciar el mes de desembre de 2014 i han finalitzat aquesta setmana. Treballs que han realitzat tècnics d'equipament de la FEED amb la col·laboració d'efectius del el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat. Les tasques han consistit en reequipar punts d'ancoratge i trams de cable malmesos per l'ús o amb manca de continuïtat. Aquesta és la segona via on s'ha intervingut en el marc d'aquest programa.

D'altra banda, una altra de les accions de millora a la muntanya ha estat el reequipament de les instal·lacions de ràpels de la "Canal Roja".

Així mateix, destacar que al llarg d'aquest dos anys el grup de treball del Programa de Seguretat de la Muntanya de Montserrat ha dut a terme altres accions com fou la intervenció a la canal del Joc de l'Oca, un altre recorregut d'aventura amb un alt nombre de practicants. Aquí es van col·locar cartells informatius sobre la dificultat de l'itinerari equipat, els consells de seguretat a tenir en compte i el telèfon d'emergències.

Cerdanyola del Vallès, 2 d'octubre de 2015

Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb l'**Àrea d'Informació i Comunicació**  
**93 586 77 20 [premsa.bombers@gencat.cat](mailto:premsa.bombers@gencat.cat)**  
[www.gencat.cat/premsa](http://www.gencat.cat/premsa)