



El pont de la travessera de la C-66 a l'entrada de Besalú es talla al trànsit

- **El tancament forma part de les obres de reparació del pont, amb un pressupost de prop d'1,2 MEUR, que inclou la rehabilitació dels arcs de l'estructura i la construcció d'un nou tauler, amb una nova configuració de carrils i voreres**
- **L'execució dels treballs comportarà el desviament dels vehicles per la variant de Besalú**

El pont sobre el riu Fluvià de la travessera de la C-66 (C-66z), a l'entrada del nucli urbà de Besalú, quedarà tallat a partir del proper dilluns, 21 de desembre, i durant uns sis mesos aproximadament. Durant aquest temps, els vehicles es desviaran per la variant de la Besalú (C-66) i els vianants podran utilitzar el pont vell.

El tancament del pont forma part de les obres de reparació que s'hi duen a terme, valorades en 1,2 MEUR. Consisteixen en la rehabilitació de l'estructura, que creua el riu Fluvià amb una longitud de 210 metres, i l'ampliació i redefinició de la calçada, per tal de garantir un bon estat de conservació del pont i millorar la seguretat de vehicles i vianants.

Les principals actuacions incloses són:

- Rehabilitació dels arcs del viaducte
- Substitució del tauler actual per un de nou, de 9 metres d'amplada, amb una calçada per a vehicles de 6,5m i una vorera al costat esquerre d'amplada lliure de fins a 1,5m –actualment té dues voreres de 80 cm cadascuna.
- Noves barreres de seguretat, integrades en l'entorn.
- Adequació de la senyalització

18 de desembre de 2015